

Model: Tesla TE-323

Nová SW verze: INTERSAT-TE323-V1.0.15-20231123.bin

Platnost od: 23.11.2023

Odkaz po stažení: [TE-323 aktuální SW](#)

Jaké změny obsahuje aktualizace: oprava chyb

Postup USB aktualizace:

- 1) v PC na USB disk formátovaného na FAT 32 nahrajte příslušný bin soubor
- 2) připojte USB disk do přijímače
- 4) v menu „USB aktualizace“ vyberte správný soubor z disku
- 5) vyčkejte na aktualizaci sw
- 6) znovu nalaďte přijímač

POZOR!!!

Nikdy neodpojujte zařízení USB z přijímače nebo přijímač ze sítě během aktualizace.